

CUALIDADES DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Fidelidad
Un instrumento de medida es <i>fiel</i> , cuando realizando diversas medidas de una misma magnitud y en las mismas condiciones, los resultados obtenidos son idénticos.
Exactitud
Un instrumento de medida es <i>exacto</i> cuando la medida realizada con él nos da justamente el valor de la magnitud.
Precisión
Mínima variación de una magnitud que un instrumento de medida puede determinar.
Sensibilidad
Un instrumento de medida es tanto más sensible cuanto menor es el valor de su <i>precisión</i> .



Cualidades de los instrumentos de medida by [Damián Gómez Sarmiento](#) is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License](#).